

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2021108

项目完成时间：2021年4月14日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-(003)	
委托单位	重庆三和渝湖石化有限公司			
项目名称	重庆三和渝湖石化有限公司危险化学品仓储经营安全现状评价报告			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	危化品			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	耿鹏	李瑞		赵井清
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	耿鹏	2021.4.14	吴德昌	朱丕凯
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
耿鹏	安全工程	1500000000100167	0078181	专职
吴永贵	化工工艺	1100000000100532	55070024636	专职
徐 磊	油品储运	0800000000205616	/	专职
李 华	安全工程	1500000000100186	0144120	专职

重庆三和渝湖石化有限公司（以下简称公司）位于重庆市江津区德感街道长江路7号附1号1幢1-1号，江津德感成品油油库储存汽油、车用柴油[闭杯闪点 $>60^{\circ}\text{C}$]和溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]等成品油。

江津德感成品油油库位于江津区德感工业园区，油库设置有一个立式罐区、一个卧式罐区，共设置有成品油储罐16座，其中设置有2座 2000m^3 内浮顶油罐，6座 1000m^3 内浮顶油罐，8座 50m^3 卧式油罐（柴油备用罐），其中汽油储存于3个 1000m^3 的内浮顶立式储罐、2个 2000m^3 的内浮顶立式储罐，总容积为 7000m^3 ；柴油储存于2个 1000m^3 的内浮顶立式储罐、8座 50m^3 卧式油罐，总容积为 2400m^3 。溶剂油储存在容积为 1000m^3 的5#内浮顶立式油罐内，总容积为 1000m^3 ；油库总容积为 9200m^3 。根据《石油库设计规范》（GB50074-2014）的规定，该油库属四级油库（柴油折半计入）。（附项目勘察相关图片）

项目简介



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	耿鹏	2021. 3. 3 1	签订评价合同、测量现场内外部距离、调查安全生产情况、拍摄现场硬件设施、生产情况照片、收集相关安全评价资料、填写现场检查记录、给出现场检查意见等。	1) 倒罐泵棚旁设置的一个单独油泵应对其管道进行盲板封堵。 2) 根据现场勘查，各立式油罐仅设置有一个雷达液位计，油库高高、低低、高液位、低液位监控及紧急联锁信号取自于雷达液位计，不满足GB50074-2014第15.1.4条的要求。 3) 根据现场查看，油库现场仅设置有10个可燃气体探头，根据GB50493-2019第4.3.1条，甲类液体储罐防火堤内的探测器其覆盖范围水平距离不大于10m，不满足可燃气体探测器的设置要求。
	李瑞			