

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2023232

项目完成时间：2023年5月30日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	重庆綦江全顺石化有限公司			
项目名称	重庆綦江全顺石化有限公司安全现状评价			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	化学原料、化学品及医药制造业			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	耿鹏	李瑞		赵井清
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	耿鹏、徐磊	2023年5月30日	吴德昌	朱丕凯
姓名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
耿鹏	安全	1500000000100167	\	是
李瑞	化工工艺	1500000000100091	\	是
樊淑兰	化工机械	1700000000301766	\	是
徐磊	电气	0800000000205016	\	是
曹恒将	自动化	1600000000201220	\	是
项目简介	重庆綦江全顺石化有限公司[以下简称“綦江全顺加油站”]位于重庆市綦江区扶欢镇盘石村二社。现有埋地式油罐3个，其中30m ³ 92#汽油储罐1个，30m ³ 95#汽油储罐1个，30m ³ 0#车用柴油储罐1个，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)，折合汽油储量75m ³ ，该加油站是一家三级加油站，主要从事汽油、0#车用柴油的零售和储存业务。綦江全顺加油站前面是271县道，马路对面是民房；左侧是民房，右前方有一室外变压器(电压<35kV)，右侧是扶欢派出所，后侧是空地			



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	耿鹏	2023. 4. 13	签订评价合同、测量现场内外部距离、调查安全生产情况、拍摄现场硬件设施、生产情况照片、收集相关安全评价资料、填写现场检查记录、给出现场检查意见等。	1、加油站进出口增加限速标识； 2、卸油口进行防渗处理。
	李瑞			